

Plan n° 9815027-001

1 PCE... Bungalow sanitaire 20'

Version

- Mode de construction	Monté
- Hauteur extérieure du bungalow	2800 mm
- Hauteur intérieure	2540 mm
- Cadre du toit	Équipement standard
- Version des poteaux d'angle	Équipement standard
- Construction du sol	Doublement des traverses de sol
- Hauteur sous le cadre de fenêtre	1030 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
- Position arrivée / évacuation d'eau	Dans le panneau (encastrées)

Peinture

- Coloris du conteneur	RAL 7035 gris clair
------------------------	---------------------

Décor intérieur

- Décor intérieur	Voir schéma
- Décor intérieur plafond	Panneau aggloméré, décor blanc

Isolation

- Isolation des parois	Mousse polyuréthane 60 mm
- Isolation du plafond	Laine de verre 100 mm
- Isolation du plancher	Laine de verre 100 mm
- Isolation de la cloison	Sans isolation

Electricité

- Branchement électrique	Avec prises CEE encastrées, avec tableau de distribution
- Electricité	FR Norme (230V/32A/3 fils)

Construction du sol

- Ecartement des passages de fourches	950 mm
- Plancher	Plancher standard
- Revêtement de sol	CLASSIC IMPERIAL gris, 1,5 mm, R9

Équipement

- 2 PCE... Renfort de panneau
- 1 PCE... Fenêtre de bureau oscillo-battante avec volet roulant
 - Dimensions extérieures de la fenêtre: 945X1200 mm
 - Ouverture de fenêtre: 821X1076 mm
 - Hauteur du parapet 1030 au-dessus du plancher (FOK)
 - Volet roulant avec lamelles en PVC
 - Vitrage isolant par gaz
- 1 PCE... Vasistas basculant
 - Hauteur du parapet 1525 au-dessus du plancher (FOK)
 - Dimensions extérieures de la fenêtre: 652 X 714 mm
 - Ouverture de fenêtre: 590 X 528 mm
 - Vitrage isolant par gaz

Vitrage de bungalow

- 1 PCE... Vitrage de module avec lucarne, élément de porte 1000 mm sur l'élément 8'
 - Verre de sécurité - ESG
 - S'ouvrant vers l'extérieur

Cloisons de séparation

11.05.2026

Plan n°

9815027-001

- 2 M Cloison intérieure
 - Sans isolation
 - Panneau aggloméré, décor blanc
- 1 PCE... Porte intérieure
 - Dimension (largeur) : 875 mm
 - Largeur libre de passage : 811 mm
 - Hauteur libre de passage : 2065 mm

Équipement électrique

- 1 PCE... Prise électrique simple
 - Électricité pour espaces humides
 - 1800 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
- 1 PCE... Prise électrique simple
 - Électricité pour espaces humides
 - 480 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
- 2 PCE... Prise électrique double
 - 350 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
- 2 PCE... Branchement direct
 - 350 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
- 1 PCE... Interrupteur
 - 1150 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
- 1 PCE... Interrupteur en série
 - Électricité pour espaces humides
 - 1150 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)

Équipement sanitaire

- 1 PCE... Lavabo céramique, 500 X 410 mm
 - Y compris mitigeur à levier
 - Y compris miroir métallique
 - Y compris porte-serviette
 - Y compris porte-savon
- 1 PCE... Y compris WC et dévidoir de papier
- 1 PCE... Réducteur de pression
 - 1/2"

Équipement de chauffage,
d'aération, de refroidissement

- 1 PCE... Ventilateur, 170 m³/h
- 1 PCE... Convecteur électrique 2 kW
- 1 PCE... Convecteur électrique 500 W

Éclairage

- 1 PCE... Plafonnier LED 12 W
- 2 PCE... Luminaire LED 36 W

Remarque:

Lorsqu'il y a des baies vitrées sur le bungalow, nous attirons votre attention sur le fait que certaines prescriptions locales en particulier concernant les caractéristiques du vitrage et certaines règles techniques doivent être respectées. C'est le cas entre autre lorsque le vitrage a une fonction de protection contre les chutes ou s'il est exposé à des projections sur des zones de circulation.

Les baies vitrées à l'étage doivent être contrôlées avec soin.

Vous devez donc vérifier auparavant l'adéquation des vitrages par rapport à l'utilisation des bungalows prévue.

Les portes vitrées de CONTAINEX sont équipées de grooms avec glissières et dispositif d'arrêt intégré. Le groom ne remplit PAS la fonction d'un arrêt de porte et ne peut pas non plus le remplacer. CONTAINEX décline toute responsabilité en cas de détérioration du

11.05.2026

Plan n°

9815027-001

coulisseau ou des composants de la glissière résultant d'une manipulation incorrecte ou de l'absence d'un arrêt de porte. En cas de besoin, des arrêts de porte au sol sont à monter par le client.

Autres exécutions et indications selon notre descriptif technique, que nous pouvons vous envoyer sur demande.