

24.11.2025

Plan n°

9823678

3 PCE... Bungalow bureau 16'
1 PCE... Bungalow couloir avec panneaux 16'

Version

- Mode de construction	Monté
- Hauteur extérieure du bungalow	2800 mm
- Hauteur intérieure	2500 mm
- Cadre du toit	Équipement standard
- Version des poteaux d'angle	Équipement standard
- Construction du sol	Doublement et renforcement des traverses de sol
- Hauteur sous le cadre de fenêtre	1030 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)

Peinture

- Coloris du conteneur	RAL 7016 gris anthracite
------------------------	--------------------------

Décor intérieur

- Décor intérieur	Tôle laquée, décor blanc
- Décor intérieur plafond	Plaque de placo-plâtre recouverte de tôle, blanche

Isolation

- Isolation des parois	Mousse PIR 110 mm
- Isolation du plafond	Mousse polyuréthane 140 mm
- Isolation du plancher	Mousse polyuréthane 100 mm

Electricité

- Branchement électrique	Avec prises CEE encastrées, avec tableau de distribution
- Electricité	FR Norme (230V/32A/3 fils)

Construction du sol

- Ecartement des passages de fourches	Sans passages de fourches
- Plancher	Plancher en contreplaqué
- Revêtement de sol	ETERNAL, 2 mm, R10

Équipement

- 2 PCE... Fenêtre de bureau oscillo-battante avec volet roulant
Dimensions extérieures de la fenêtre: 945X1200 mm
Ouverture de fenêtre: 821X1076 mm
Hauteur du parapet 1030 au-dessus du plancher (FOK)
Volet roulant avec lamelles en PVC
Vitrage isolant par gaz
- 1 PCE... Porte extérieure en acier
Dimension (largeur) : 875 mm
Largeur libre de passage : 811 mm
Hauteur libre de passage : 2065 mm
S'ouvrant vers l'intérieur
- 1 PCE... Porte extérieure en acier
Dimension (largeur) : 1000 mm
Largeur libre de passage : 936 mm
Hauteur libre de passage : 2065 mm
S'ouvrant vers l'extérieur
Serrure antipanique : béquille à l'extérieur, barre à l'intérieur
- 1 PCE... Panneau porte sans battant de porte, largeur du cadre 875 mm

24.11.2025

Plan n°

9823678

Hauteur libre de passage : 2065 mm

S'ouvrant vers l'extérieur

2 PCE... Groom

Vitrage de bungalow

4 PCE... Vitrage de bungalow avec lucarne supérieure

Verre de sécurité - ESG

1 PCE... Vitrage de bungalow avec lucarne supérieure

Verre de sécurité - ESG

1 PCE... Vitrage de bungalow avec lucarne, élément de porte à double battants 2000 mm

Verre de sécurité - ESG

Position du battant : A droite

S'ouvrant vers l'extérieur

Équipement électrique

5 PCE... Prise électrique double

350 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)

3 PCE... Branchement direct

350 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)

4 PCE... Interrupteur va-et-vient

1150 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)

2 PCE... Préparation de câble au plafond, 5X1,5 mm², RO2V

Équipement de chauffage,

d'aération, de refroidissement

1 PCE... Ventilation forcée

3 PCE... Convecteur électrique 2 kW

Éclairage

8 PCE... Luminaire LED 36 W

**Équipements
supplémentaires**

Matériel d'assemblage

3 GAR Matériel d'assemblage extérieur 08'/10'/16'/20'

2 PCE... Câble de raccordement, 32 A / 3 pôle, 1,5 lfm.

2 PCE... Matériel d'assemblage longueur 16'

1 PCE... Matériau de raccord de porte 875 mm

Hauteur libre de passage : 2065 mm

Remarque:

Lorsqu'il y a des baies vitrées sur le bungalow, nous attirons votre attention sur le fait que certaines prescriptions locales en particulier concernant les caractéristiques du vitrage et certaines règles techniques doivent être respectées.

C'est le cas entre autre lorsque le vitrage a une fonction de protection contre les chutes ou s'il est exposé à des projections sur des zones de circulation.

Les baies vitrées à l'étage doivent être contrôlées avec soin.

Vous devez donc vérifier auparavant l'adéquation des vitrages par rapport à l'utilisation des bungalows prévue.

Les portes vitrées de CONTAINEX sont équipées de grooms avec glissières et dispositif d'arrêt intégré. Le groom ne remplit PAS la fonction d'un arrêt de porte et ne peut pas non plus le remplacer. CONTAINEX décline toute responsabilité en cas de détérioration du coulisseau ou des composants de la glissière résultant d'une manipulation incorrecte ou de l'absence d'un arrêt de porte. En cas de besoin, des arrêts de porte au sol sont à monter par le client.

Autres exécutions et indications selon notre descriptif technique, que nous pouvons vous envoyer sur demande.